


POHLED OD SEVEROVÝCHODU
- stávající stav




POHLED OD JIHOZÁPADU
- stávající stav



POHLED OD SEVEROZÁPADU
- stávající stav



POHLED OD JIHOVÝCHODU
- stávající stav



LEGENDA:

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- a FASÁDA - BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA
- b SOKL - PEMRLOVANÁ CEMENTOVÁ OMÍTKA
- c STŘECHA - POZINKOVANÉ STŘEŠNÍ ŠABLONY, ev. PLECHOVÁ DRÁŽKOVÁ KRYTINA SE STOJATÝMI DRÁŽKAMI
- d KOMÍNY - CIHELNÉ ZDIVO
- e ŠTÍTY - ETICS TL. 150 MM

±0= PODLAHA 1.NP

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
2. část.			
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ - ul. SEIFERTOVA č.p. 908-911 a ul. HUSOVA č.p. 915-917 v BOHUMÍNĚ"			
MÍSTO STAVBY	ul. HUSOVA č.p. 915-917, BOHUMÍN	ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO 8. NEMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA	projekt studio
VEDOUcí PROJEKTU	ING. PAVEL STOKLASA	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVEL STOKLASA
OBJEDNATEL	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	746 777 116 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz	02/2020
ČÁST	D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1:100	0419/003
STAVEBNÍ OBJEKT	HUSOVA č.p. 915-917	PDSP+DPS	0419/003
NÁZEV VÝKRESU	POHLEDY - stávající stav	STUPĚŇ D.1.1.b.-08	ČÍSLO KOPIE

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ A PROFESÍ