## POHLED OD JIHOZÁPADU -
stávající stav + bourací práce




## POHLED OD SEVEROVÝCHODU
- stávající stav + bourací práce




## POHLED OD JIHOVÝCHODU
- stávající stav + bourací práce




## POHLED OD SEVEROZÁPADU
- stávající stav + bourací práce




## ŘEZ 1-1´
- stávající stav + bourací práce




**B1** STÁVAJÍCÍ SKLADBA BALKÓNŮ

| | |
|---|---|
| - PROTISKLUZNÁ SLINUTÁ MRAZUVZDORNÁ KERAM. DLAŽBA | 8 mm |
| - LEPICÍ TMEL | 6 mm |
| - STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE | |
| - SPÁDOVÝ BETON | 20-40 mm |
| - ŽB. BALKÓNOVÝ PANEL | 100 mm |
| - HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA | 30 mm |
| - ETICS - MINERÁLNÍ VLNA | 30 mm |
| - TENKOVRSTVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA | |

## LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ ŠTÍTŮ -EPS 70F TL. ~150 MM

| | |
|---|---|
| a | FASÁDA - CELOPROBARVENÁ HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| b | SOKL - SANAČNÍ OMÍTKA+SILKÁTOVÝ NÁTĚR |
| c | STŘECHA - POZINKOVANÉ STŘEŠNÍ ŠABLONY(DACHMANY) |
| d | KOMÍNY - CIHELNÉ ZDIVO+BETONOVÁ KOMÍNOVÁ HLAVA |
| e | OKNA - PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM |
| f | DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE |

**POZNÁMKA:**

**SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:**
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

| OZNAČENÍ REVIZE | PŘEDMĚT REVIZE | DATUM REVIZE | REVIZI PROVEDL |
|---|---|---|---|
| | | | |

MÁŽEV STAVBY
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
na ul. ŠTEFÁNIKOVA č.p.905-907 v BOHUMÍNĚ"

MÍSTO STAVBY: ŠTEFÁNIKOVA č.p. 905-907, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA
OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN
ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
STAVEBNÍ OBJEKT:

MÁŽEV VÝKRESU: POHLEDY - stávající stav, bourání
STUPEŇ: PDSP+DVDS
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-06

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA
AUTORIZACE:
DATUM: 05/2022
MĚŘÍTKO: 1:100
ČÍSLO ZAKÁZKY: 1221/003
ČÍSLO KOPIE: