# PŮDORYS STŘECHY
- stávající stav







ŘEZ **1**
- stávající stav

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

**S1** STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- POZINKOVANÉ STŘEŠNÍ ŠABLONY (DACHMANY)
- NEPÍSKOVANÁ LEPENKA A500/H
- DŘEVĚNÉ LATĚ Á 330 MM
- NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU-DŘEVĚNÝ KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY-STOJATÁ STOLICE + KROKVE

LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- OU O2 STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD

±0=~201,470= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

| | |
|---|---|
| | REVIZI PROVEDL |

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU na ul. ŠTEFÁNIKOVA č.p.905-907 v BOHUMÍNĚ"


ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
8. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz


| | |
|---|---|
| MÍSTO STAVBY | ŠTEFÁNIKOVA č.p. 905-907, BOHUMÍN |
| VEDOUCÍ PROJEKTU | ING. PAVEL STOKLASA |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. PAVEL STOKLASA |
| OBJEDNATEL | MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN |
| ČÁST | D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| STAVEBNÍ OBJEKT | |
| NÁZEV VÝKRESU | PŮDORYS STŘECHY - stávající stav, bourání |
| STUPEŇ | PDSP+DVDS |
| ČÍSLO VÝKRESU | D.1.1.b.-05 |
| VYPRACOVAL | ING. PAVEL STOKLASA |
| AUTORIZACE | |
| DATUM | 05/2022 |
| MĚŘÍTKO | 1:100 |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 1221/003 |
| ČÍSLO KOPIE | |