


ODKRYTÍ TRUBEK STÁVAJÍCÍHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ A S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ. U NOVÉHO ROZDĚLOVAČE SE PROVEDE NASTAVENÍ PRŮTOKU PODLE PRŮTOKOMĚRŮ NA STÁVAJÍCÍM ROZDĚLOVAČI. POŘADÍ NAPOJENÍ NA NOVÝ ROZDĚLOVAČ NEMUSÍ ODPOVÍDAT NAPOJENÍ NA PŮVODNÍ ROZDĚLOVAČ ALE NASTAVNÉ PRŮTOKY MUSÍ ODPOVÍDAT PŮVODNÍM PRŮTOKŮM JEDNOTLIVÝCH SMYČEK.
STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ NEBUDE ZNOVU POUŽIT Z DŮVODU ŠPATNÉHO TECHNICKÉHO STAVU.

POZNÁMKA.
SCHEMA NAPOJENÍ ROZDĚLOVAČE PODLAHOVÉHO TOPENÍ JE POUZE ILUSTRATIVNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NAPOJENÍ ROZDĚLOVAČE JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU ROZVODŮ TOPNÉ VODY A ROZVODŮM PODLAHOVÉHO TOPENÍ. VYBOURÁNÍ ČISTÉ PODLAHY JE NUTNÉ PROVÁDĚT OPATRNĚ A ŠETRNĚ VE SNAZE PŘEDEJÍT POŠKOZENÍ ROZVODŮ POTRUBÍ.
PŘED REALIZACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAMĚŘIT SI SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY.

| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL<br>SVATOPLUK JURÁŇ | ODP.PROJ.PROFESE<br>ING.ARCH. J.ŠEVČÍK | AUTOR / ARCHITEKT<br>ING.ARCH. J.ŠEVČÍK |
| MÍSTO STAVBY: | BOHUMÍN | |
| STAVEBNÍK: | BOSPOR, spol. s r.o., Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín | |

ARCH·Z·STUDIO
ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN +420576011459

# REVITALIZACE PROSTORU HROMADNÝCH ŠATEN BAZÉNU BOHUMÍN

## SKICA UMÍSTĚNÍ ROZDĚLOVAČE TOPENÍ

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 6 A4 |
| DATUM | 03/2024 |
| STUPEŇ | PDPVZ |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |
| Č. VÝKRESU | 10 |