


PŮDORYS 1.NP  
- stávající stav, bourání

ŘEZ 1-1' (průjezd) - stávající stav, bourání



DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO KRYTU ROZVODU TEPELOVODNÍHO  
POTRUBÍ + ÚPRAVA PODKLADNÍ NOSNÉ KONSTRUKCEI

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:  
ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ - PODROBNĚ  
viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:  
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

| OZNAČENÍ REVIZE  | PŘEDMĚT REVIZE                            | DATUM REVIZE  | REVIZI PROVEDL |
|--|---|---|----------------|
| NÁZEV STAVBY: "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ<br>na ul. ŠTEFÁNKOVA č.p. 320 a 321,<br>Tř. Dr. E.BENEŠE č.p. 322 a 324 v BOHUMÍNĚ" |   |   |                |
| MÍSTO STAVBY: ŠTEFÁNKOVA č.p. 320, 321 a Tř. Dr. E.BENEŠE č.p. 322, 324, BOHUMÍN   |   |   |                |
| VEDOUcí PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA  | ZODPOVĚDNÝ NÁSTAVNÍK: ING. PAVEL STOKLASA | Ing. Pavel Stoklasa<br>PROJEKT / STUDIO<br>B. NĚMCOVĚ 20, 746 01 OPAVA<br>tel: 777 226 995<br>e-mail: projekt.studio@seznam.cz<br>www.projektstudioopava.cz |                |
| OBJEDVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN   |   | VÝKRES: ING. PAVEL STOKLASA<br>AUTOR: 02/2022   |                |
| ČASŤ: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ   |   | MĚRITKO: 1:100  |                |
| STAVEBNÍ OBJEKT:   |   | ČÍSLO DOKUMENTU: 1121/003   |                |
| NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP<br>- stávající stav, bourání   |   | STUPĚŇ: PDSP+DVDS<br>ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-02   | ČÍSLO KOPIE:   |