


PŮDORYS 2. a 3. NP  
- stávající stav, bourání



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ ŠTÍTŮ  
- EPS 70F TL. ~150 MM
- BOURANÉ KONSTRUKCE

01

ZDIVO ŠTÍTŮ NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

- SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA +TMEL 5 MM
- EPS 70F 150 MM
- VYSPRAVENÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 30 MM
- CHLÉBNÉ ZDIVO 450 MM
- VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 30 MM

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:  
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

ING. PAVEL STOKLASA  
PROJEKT / STUDIO  
8. NEMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU  
na ul. ŠTEFÁNÍKOVA č.p.905-907 v BOHUMÍNĚ"

MÍSTO ÚPRAVY STĚFÁNÍKOVA č.p. 905-907, BOHUMÍN	Ingob. 777 228 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudio.cz	Ing. PAVEL STOKLASA	05/2022
VEDOUcí PRÁCE ING. PAVEL STOKLASA	ZODPOVĚDNÝ PRÁCE ING. PAVEL STOKLASA	DATA	1:100
OBEDAVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	ANTURAGE	CELKOVÁ JARNA	1221/003
ČÍSLO D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		CELKOVÁ KONE	
STAVBNÍ OBJEKT PŮDORYS 2. a 3. NP - stávající stav, bourání	STUPĚŇ PDSP+DVDS D.1.1.b.-03		