




POHLED OD VÝCHODU  
- stávající stav+bourací práce




POHLED OD SEVERU  
- stávající stav+bourací práce



POHLED OD ZÁPADU  
- stávající stav+bourací práce



POHLED OD JIHU  
- stávající stav+bourací práce



STÁVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ  
- zateplené štíty:

- 01 SOKL NAD TERÉNEM 1.PP(cihla tl. 500 mm)
- SILIKON-SILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA+TMEL 5 MM
  - ETICS-XPS 80 MM
  - VYSPRAVENÁ HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 10 MM
  - JÁDROVÁ OMÍTKA 20 MM
  - BETONOVÉ ZDIVO 500 MM
  - VNITŘNÍ HRUBÁ OMÍTKA 20 MM
- 02 ŠTÍTOVÉ ZDIVO 1.NP-3.NP (cihla tl. 380 mm)
- SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA +TMEL 5 MM
  - ETICS-EPS 70F 160 MM
  - VYSPRAVENÁ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA 40 MM
  - CIHELNE-VOŠTINOVÉ ZDIVO 380 MM
  - VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 30 MM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- (a) FASÁDA - OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ + NÁTĚR
- (b) FASÁDA - BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA
- (c) STŘEŠNÍ KRYTINA - POZINKOVANÁ STŘEŠNÍ ŠABLONA (DACHMAN) + NÁTĚR-BARVA ŠEDÁ
- (d) VSTUPNÍ DVEŘE - DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ, BARVA HNĚDÁ
- (e) OKNA - PLASTOVÁ, ZASKLENÁ IZOL. DVOJSKLY-BARVA BÍLÁ

POZNÁMKA:

BOURACÍ PRÁCE - PODROBNĚ VIZ. VYPRACOVANÁ TZ

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD  
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP≈-200,300

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
01	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
02	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
03	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
04	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
05	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
06	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
07	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
08	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
09	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
10	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
11	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
12	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
13	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
14	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
15	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
16	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
17	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
18	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
19	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
20	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
21	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
22	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
23	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
24	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
25	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
26	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
27	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
28	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
29	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
30	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
31	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
32	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
33	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
34	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
35	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
36	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
37	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
38	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
39	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
40	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
41	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
42	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
43	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
44	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
45	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
46	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
47	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
48	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
49	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
50	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
51	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
52	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
53	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
54	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
55	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
56	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
57	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
58	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
59	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
60	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
61	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
62	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
63	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
64	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
65	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
66	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
67	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
68	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
69	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
70	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
71	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
72	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
73	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
74	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
75	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
76	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
77	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
78	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
79	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
80	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
81	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
82	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
83	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
84	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
85	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
86	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
87	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
88	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
89	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
90	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
91	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
92	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
93	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
94	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
95	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
96	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
97	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
98	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
99	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA
100	POHLEDY	11/2022	ING. PAVEL STOKLASA