



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR SPRÁVY DOMŮ

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Váš dopis zn.: E-Zak
Ze dne:
Naše značka: MUBO/10029/2025/OSD/KoZ
JID: MUBO08475115
Vyřizuje: Zdeněk Kolařík
Telefon: 596 092 160
E-mail: kolarik.zdenek@mubo.cz

Datum: 21.02.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz uchazeče:

I. V položkovém rozpočtu DS-03-_1 je v záložce SO01 – Investice i v záložce SO02 – Opravy položka s úplně stejným kódem i popisem 741421819.R00 - Demontáž hromosvodu, montáž nového vedení, napojení na uzemnění, revize. U položek není žádná jiná specifikace. Žádáme o vysvětlení, zda se nejedná o duplicitní položku, případně o upřesnění, co přesně je obsahem položky v SO01 a co v SO02, abychom mohli správně a srovnatelně ocenit.

Odpověď:

V rozpočtu byla odstraněna duplikovaná položka v záložce SO01 – Investice č. 741421819.R00.

II. Ve výkrese NOVÝ STAV - Pohled JZ - část A je v popise ploch napsáno u okna 5 NOVÉ OKNA PLASTOVÝ RÁM BÍLÉ BARVY, IZ. DVOJSKLO ČIRÉ NEBO MATNÉ, VČ. NOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH ŽEL. MŘÍŽÍ UMÍSTĚNÝCH JAKO PŮVODNÍ. Na vyšší budově jsou dva odkazy s číslem 5 u oken, které ale nemají zakresleny mříže. Nejedná se o chybu popisu? Žádáme o vysvětlení, opravu či doplnění ve všech částech zadávací dokumentace s jednoznačným barevným odlišením písma či podbarvením provedené revize vč. přeškrtnutí neplatného (nemazat).

Odpověď:

JEDNÁ SE O CHYBU, DVA ODKAZY S ČÍSLEM 5 U OKEN, KTERÉ NEMAJÍ ZAKRESLENY MŘÍŽE MAJÍ MÍT ODKAZ S ČÍSLEM 3

Oprava byla provedena ve výkrese D.1.1.49 NOVÝ STAV – Pohled JZ – část A - 1

III. Ve výkrese e D.1.1.5 B-PRACE - Půdorys 1.NP - část B je u kótování bouraných dveří šířka 1400 a výška 2275

Ve výkrese e D.1.1.33 NOVY STAV - Půdorys 1.NP - část B je u kótování nových dveří šířka 1400 a výška 2300

Ve výkrese e D.1.1.72 Výpis dveří je u kótování nových dveří D5 (jediné šířky 1400) u obrázku šířka 1400 a výška 2375, ale ve sloupci výška 2325

Ve výkrese e D.1.1.53 NOVY STAV - Pohled JZ - část B je u nových dveří (asi D5 jediné šířky 1400) naznačena SDK výplň nade dveřmi, i když podle předchozích popisů dveře velikosti 1,4*2,375m (položkový rozpočet DS-03-_1 -pol.98) ani do otvoru nevejdu.

Žádáme o vysvětlení, opravu či doplnění ve všech částech zadávací dokumentace s jednoznačným barevným odlišením písma či podbarvením provedené revize vč. přeškrtnutí neplatného (nemazat).

Odpověď:

PŮVODNÍ VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU JE 3 275, TEN JE SNÍŽEN O SDK VÝPLŇ NA VÝŠKU 2 300mm. VE VÝKRESE JE CHYBNĚ UVEDENA VÝŠKA DVEŘÍ 2 275. SPRÁVNĚ ZDE MÁ BÝT VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU, COŽ JE TĚCH 3 275mm, PROTOŽE DVEŘE MAJÍ JEŠTĚ HORNÍ NADSVĚTLÍK.

JEDNÁ SE O ŠPATNĚ NAPSANÉ VÝŠKY, OTVOR BYL SNÍŽEN NA STAVEBNÍ VÝŠKY 2 300mm. V NÁHLEDU, TEDY U OBRÁZKU JE VŽDY NAPSÁN ROZMĚR CELKOVÝ, TEDY I SE ZÁRUBNĚMI (v. 2 300mm) VE SLOUPCI JE VŽDY UVEDEN ROZMĚR BEZ ZÁRUBNÍ, TEDY CELKOVÝ ROZMĚR DVEŘNÍCH KŘÍDEL (v. 2 250mm)

Oprava byla provedena ve výkrese: D.1.1.72 Výpis dveří a D.1.1.5 BOURACÍ PRÁCE – Půdorys 1.NP – část B.

Ing. Kateřina Pálková
vedoucí odboru OSD

po dobu nepřítomnosti zastupuje
Vachtarčíková Lenka v. r.