

SLEZSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST

pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě

Město Bohumín
odbor rozvoje a investic
Masarykova 158
735 81 Bohumín
IČ: 00297569

V Ostravě dne 1. října 2018

Ornitologicko-chiropterologický posudek bytových domů na ulici Jateční č. p. 865, 875 a 964–965 v Bohumíně – Novém Bohumíně

Úvod

Na základě objednávky Města Bohumín, zastoupeného paní Ing. Janou Pawlasovou, byl vypracován ornitologicko-chiropterologický posudek k zahájení stavební činnosti související se zateplením obvodového pláště čtyřpodlažních bytových domů se sedlovou střechou na ulici Jateční č. p. 865, 875 a 964–965 v Bohumíně – Novém Bohumíně (okres Karviná, kraj Moravskoslezský).

Zpráva o činnosti v terénu

Ve dnech 27. 8. a 17. 9. 2018 byl proveden ornitologicko-chiropterologický průzkum výše uvedených domů odborně způsobilou osobou panem Mgr. Martinem Mandákem, který je členem výboru Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické se sídlem v Ostravě.

Ornitologický průzkum byl zaměřen na zjištění známek hnízdění ptáků a sestával z vizuální kontroly fasád. Chiropterologický průzkum byl zaměřen na zjištění úkrytového stanoviště netopýrů a sestával z hledání pobytových stop (trusu) netopýrů kolem fasád.

Průzkumem byly zjištěny následující skutečnosti:

- Střešní římsy (na č. p. 964–965 jsou zde ventilační otvory s neporušenými mřížkami kruhového profilu) a štítové strany všech č. p. jsou zatepleny a bez poškození, a tudíž bez možností výskytu předmětných živočichů.
- Na západní a východní straně bloku se nachází po jedné řadě ventilačních otvorů od spíží na každém č. p. (vždy ve dvojicích na podlaží, a to na č. p. 865 a 875 otvory kruhového a štěrbínového profilu a na č. p. 964–965 otvory jen kruhového profilu). Na dvou otvorech v horním podlaží na západní straně č. p. 875 chybějí krycí mřížky (obr. 1), na jednom otvoru na západní straně č. p. 964 a jednom otvoru na východní straně č. p. 965 je mřížka poškozena. Dva otvory bez mřížek na č. p. 865 a 875 (na tomto č. p. však nebyl při tomto průzkumu žádný otvor bez mřížky) byly prokázány hnízdištěm 2 párů rorýsa obecného (*Apus apus*) z roku 2017 (viz Portál ISOP).
- Ve větším otvoru dilatační spáry pod střešní římsou na západní straně č. p. 964/965 jsou patrné stopy trusu ptáků (obr. 2).

SLEZSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST

pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě

Závěr a doporučení

Na základě výsledků aktuálního průzkumu a průzkumu z roku 2017 lze konstatovat, že bytové domy na ulici Jateční č. p. 865, 875 a 964–965 v Bohumíně – Novém Bohumíně jsou hnízdištěm 2 párů zvláště chráněného rorýsa obecného a potenciálním úkrytovým stanovištěm netopýrů.

Vzhledem k uvedenému navrhuje následující doporučení, kterými bude dostatečně zajištěno, aby nedošlo k dotčení zájmů ochrany přírody:

- K realizaci stavebních úprav domů je nutno požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o udělení výjimky k zásahu do hnízdního biotopu rorýsa obecného.

- Ideální nejpozdnější termín zahájení stavebních prací (výstavby lešení) je do 10. dubna 2019. Nejčasnější hnízdění pěvců začíná v průběhu první poloviny dubna (podle aktuální meteorologické situace).

- V případě plánovaného zahájení stavebních prací (výstavby lešení) po 10. dubnu 2019 je ideálním řešením k zamezení hnízdění ptáků ve ventilačních otvorech s chybějícími či porušenými mřížkami (celkem čtyři otvory na č. p. 875 a 964–965) a dilatační spáře (západní strana č. p. 964/965) jejich překrytí závěsem z kovové sítě nebo perlinky přichyceným k fasádě jen v horní části. Toto opatření má zamezit hnízdění ptáků a také umožnit případně se vyskytujícím netopýrům bezpečně opustit úkryty. Neprodleně po výstavbě lešení zkontroluje funkčnost závěsů a aktuální stav hnízdění ptáků zástupce Slezské ornitologické společnosti (ekologický dozor) a případně navrhne bezkonfliktní postup stavebních prací.

- Řešením ztráty hnízdišť rorýsa obecného ve ventilačních otvorech od spíží je vyvěšení 1 ks tříkomorové dřevocementové budky pro rorýsa obecného (viz např. www.zelenadomacnost.com) na severní štítovou stranu č. p. 965. Z důvodu možné destruktivní činnosti strakapouda velkého (zvláště běžné u nízkých domů) a obsazení necílovými druhy ptáků doporučujeme instalaci rorýsovníků z dřevocementu namísto běžně používaného polystyrenu. Přesné umístění budky s předstihem konzultovat se zástupcem Slezské ornitologické společnosti (ekologickým dozorem).

Vyhrazujeme si také právo upozornit na dotčení zájmů ochrany přírody, pokud bude při případných dodatečných průzkumech zjištěna změna předpokládaného stavu.

V případě zájmu o další spolupráci je možno se obrátit na naši korespondenční či e-mailovou adresu.

Děkujeme za zájem a důvěru.

Mgr. Martin Mandák

hospodář Slezské ornitologické společnosti,

pobočky České společnosti ornitologické v Ostravě

SLEZSKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST

pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě

Příloha



Obr. 1: Dva ventilační otvory od spíží bez krycích mřížek (elipsy) na západní straně č. p. 875 – hnízdiště rorýsa obecného



Obr. 2: Hnízdiště ptáků (elipsa) v dilatační spáře na západní straně č. p. 964/965