

PŮDORYS 1. NP  
-nový stav




LEGENDA

- ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - **TL. 30-40 MM** (odhad projektanta) +TENKOVRSŤVÁ SILIKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA.TL. NOVÉHO IZOLANTU MUSÍ ODPOVÍDAT TL. ODSTRANĚNÉHO IZOLANTU!
- ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - **TL. 40 MM** + TENKOVRSŤVÁ ROZTÍRANÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA. (PŘI REALIZACI UPŘEDNOSTNIT POUZE OMÍTKU BEZ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ) (dopeplení přední části stropů balkónů)
- SANACE ČELA BALKÓNOVÉ DESKY - SANAČNÍ SYSTÉMOVÁ OMÍTKA + TENKOVRSŤVÁ ROZTÍRANÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA NEBO KRYCÍ ČELNÍ PLECH (po: 3/AL)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE



OZNACENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

ING. PAVEL STOKLASA  
PROJEKT / STUDIO  
B. NĚMCOVĚ 20, 746 01 OPAVA

**OPRAVA BALKÓNŮ č.p. 1144  
ul. BEZRUČOVA, BOHUMÍN**

mob. 777 226 995  
email: projekt.studio@seznam.cz  
www.projektstudioopava.cz

BOHUMÍN, UL. BEZRUČOVA 1144

VEDOUČÍ PROJEKTU  
ING. PAVEL STOKLASA

SPOLUPRÁCEJÍCÍ PROJEKTANT

OBJEDVATEL  
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN

ČÁST  
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVBNÍ ÚSEK

PRŮJEM

04/2021

1:100

CELKOVÝ ČÍSLO VÝKRESU  
0221/003

CELKOVÝ

STAVBA

PŮDORYS 1.NP  
-navržený stav

STŘEŠNÍ  
D.1.1.b - 05

PDP