

PŮDORYS 2.NP, 3.NP
- stávající stav, bourání



LEGENDA MATERIÁLŮ:



POZNÁMKA:
ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ - PODROBNĚ
viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

OZNAČENÍ REVIZE		PŘEDMĚT REVIZE		DATUM REVIZE		REVIZI PROVEDL	
NAZEV STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. ŠTEFÁNIKOVA č.p. 320 a 321, Tř. Dr. E.BENEŠE č.p. 322 a 324 v BOHUMÍNĚ"				ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO 8. NĚMČOVSKO 20, 746 01 OFAVA			
IDENTIFIKAČNÍ ŠTEFÁNIKOVA č.p. 320, 321 a Tř. Dr. E.BENEŠE č.p. 322, 324, BOHUMÍN				mob. 777 226 895 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz			
VEDOUcí PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ INGENIEUR		VYKONAL		projekt studio	
ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		ING. PAVEL STOKLASA		datum 02/2022	
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN				číslo 1:100			
D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				číslo zakázky 1121/003			
STAVĚNÉ OBJEKT				název objektu PŮDORYS 2.NP, 3.NP - stávající stav, bourání			
název výstupu PŮDORYS 2.NP, 3.NP - stávající stav, bourání				symbol PDS+DVDS číslo výstupu D.1.1.b.-03			