



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Čj.:MUBO/29487/2020/INV/HoJ

V Bohumíně dne 5. 10. 2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 20 podle § 98 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Číslo jednací: MUBO/24936/2020/INV/HoJ
Název zakázky: Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení: otevřené podlimitní řízení
Název/ obchodní firma zadavatele: Město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č.20

Dotaz č. 20.1) V příložených rozpočtech objektů SO 01-SO 08 je nesoulad s výpisy prvků. V objektech se nachází opakující se chyba viz položky níže. Jedná se o dřevěné prvky nebo o ocelové profily, které jsou uvedeny ve výpise „02. VÝPIS PRVKŮ STROPU“. Žádáme zadavatele o uvedení položek do souladu.

Odpověď č. 20.1) Naceňte položky tak, aby materiál a typ průřezu korespondoval s výpisem prvků stropu.

Dotaz č. 20.2) V příložených rozpočtech objektů SO 01-SO 08, jsou položky pro opravu vnitřního schodiště. Pro řádné ocenění těchto položek bychom potřebovali fotografie současného stavu schodišť. Dále jsme v projektové dokumentaci nedohledali, jakým způsobem mají být tato schodiště zrepasována (jaký je požadován vzhled po repasi, úroveň a standard repase, požadavek na koncovou kvalitu). Žádáme zadavatele o doplnění požadovaných informací, potřebných k řádnému ocenění zakázky.

Odpověď č. 20.2) viz odpověď č. 4.3 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 20.3) V příložených rozpočtech objektů SO 01-SO 08, jsou položky pro D+M předpokladu výměny dalších nspecifi. práce. Z textu uvedené položky ani změrné jednotky není jednoznačné, jakou hodnotou by měly být tyto práce oceněny. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci této položky, popřípadě o určení řízené ceny.

176	NC-xxx	D+M předpoklad výměny dalších nespacif. práce	kpl	1,00
-----	--------	---	-----	------

Odpověď č. 20.3) viz odpověď č. 4.4 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 20.4) V příložených rozpočtech objektů SO 01 –SO 04 v záložkách „IO 02 -Přípojka jednotné kanalizace“, jsou položky pro ocenění podílu přidružených výkonů. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky, popřípadě o určení řízené ceny vzhledem k transparentnosti cenové nabídky.

48	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	81,745
----	---	-----	---------------------------	---	--------

Rozpočet: „SWHG_1910 - Bytový dům čp.382, Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumíně“

48	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	175,760
----	---	-----	---------------------------	---	---------

Rozpočet: „SWHG_1911 - Bytový dům čp.381, Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumíně“

48	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	321,364
----	---	-----	---------------------------	---	---------

Rozpočet: „SWHG_1912 - Bytový dům čp.380, Červená kolonie na ulici Okružní v Bohumíně“

48	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	145,752
----	---	-----	---------------------------	---	---------

Odpověď č. 20.4) V rámci daných položek uvažujte činnosti spojené se zkouškou těsnosti kanalizace a kamerový průzkum z místa revizní šachty k místu napojení na veřejný řád.

Dotaz č. 20.5) V příložených rozpočtech objektů SO 01-SO 08, jsou položky pro další nespacifikované bourací práce. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky, popřípadě o určení řízené ceny vzhledem k transparentnosti cenové nabídky.

Odpověď č. 20.5) viz odpověď č. 3.5 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 20.6) V příložených rozpočtech objektů SO 01-SO 08, jsou položky pro odřezání přebytečných kovových částí na fasádě –předpoklad. Z položky není jednoznačné, o jaké odřezání na fasádě se jedná a v jakém množství mají být tyto práce oceněny. Žádáme zadavatele objasnění těchto nesrovnalostí.

223	NC-xxx	Odřezání přebytečných kovových částí na fasádě- předpoklad	kpl	1,00
-----	--------	---	-----	------

Odpověď č. 20.6) V rámci dané položky uvažujte s odstraněním 8 ks úchytů z pásové oceli průřez 30x5 mm a to v různých výškových úrovních fasády. (prováděno z lešení)

Dotaz č. 20.7) V příložených rozpočtech objektů SO09 (I. a II.), jsou položky pro pěnování obvodového zdiva - předpoklad. Žádáme zadavatele o určení množství této položky, popřípadě o určení řízené ceny vzhledem k transparentnosti cenové nabídky.

18	NC-xxx	Pěnování obvodového zdiva - předpoklad	sou	1,00
----	--------	--	-----	------

Odpověď č. 20.7) V rámci dané položky uvažujte s dopěněním 3 m běžných spáry do šířky 5 cm, například návaznost venkovní skříně rozvaděče k obv. plášti předávací stanice a podobně.

Dotaz č. 20.8) V příložených rozpočtech objektů SO 01-SO 08, jsou položky pro bezpečnostní znaky a tabulky v rozsahu PBR. V projektové dokumentaci PBR jsme nenalezli přesné typy a množství požadovaných prvků. Žádáme zadavatele o doplnění požadovaných informací, potřebných k řádnému ocenění zakázky.

Odpověď č. 20.8) viz odpověď č. 9.7 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 20.9) V příložených rozpočtech objektů SO 01-SO 08, jsou položky pro stavení výpomoc, u kterých je množství uvedeno měrnou jednotkou sobor. Pro jednoznačnost zadání a transparentnost pro všechny uchazeče žádáme konkrétní specifikaci, např. měrná jednotka hodina.

Odpověď č. 20.9) V rámci dané položky stavební výpomoci vzduchotechniky uvažujte s drážkami ve zdivu pro uložení potrubí DN 100 a to v délce 50m vč. hrubého zapravení a dále s prostupem zděnou konstrukcí tl. do 50 cm pro potrubí DN 100 v celkovém počtu 15 ks vč. hrubého zapravení.

Dotaz č. 20.10)

Zvýpisu „04_ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ“ není u pozice Z08 jasné o jak velký stojan na kola se jedná a pro kolik kol má být zhotovený. Žádáme zadavatele o doplnění parametrů, popřípadě o přiložení referenčního výrobku

Odpověď č. 20.10) V rámci prvku Z08 uvažujte s typovým ocelovým stojanem v povrchové úpravě komaxit RAL 7016 pro odstavení min. 5 ks jízdních kol s možností zamčení jízdního kola za rám, tzn. stojan s horní hrazdou viz následující ilustrativní design stojanu:



ilustrativní obrázek jednoho ze schodišť:

