


PŮDORYS 1.NP
- stávající stav, bourání



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ ŠTÍTU
- EPS 70F TL. ~150 MM
- BOURANÉ KONSTRUKCE

O1 ZDIVO ŠTÍTŮ NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

- SILKONOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA +TMEL 5 MM
- EPS 70F 150 MM
- YYSYPRAVENÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 30 MM
- CIHELNÉ ZDIVO 450 MM
- VNITRNÍ ŠTUKOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 30 MM

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
8. NEMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA

"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
na ul. ŠTEFÁNÍKOVA č.p.905-907 v BOHUMÍNĚ"

Ing. 777 228 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudio.cz

VEDOUcí PRÁCE ING. PAVEL STOKLASA	ZODPOVĚDNÝ PRÁCEVNÍK ING. PAVEL STOKLASA	VYKRESIL AUTOR	ING. PAVEL STOKLASA	DATUM 05/2022
OBJEDAVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	CAST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STAVBY D. 1.1.b.-02	STAVBY D. 1.1.b.-02	STAVBY D. 1.1.b.-02
STAVBY D. 1.1.b.-02	STAVBY D. 1.1.b.-02	STAVBY D. 1.1.b.-02	STAVBY D. 1.1.b.-02	STAVBY D. 1.1.b.-02